



Velux SCL Rollladen, Baujahr vor 2000, Reparatur Hinweis


Wenn der Rollladen sich nicht mehr hochfahren lässt!



das Typenschild befindet sich unten auf der letzten Lamelle von Innen gesehen rechts



evtl. Seilsicherungen unten beidseitig lösen, damit das Fenster zum aussteigen weiter geöffnet werden kann



Diese beiden Schrauben heraus-schrauben und Topkassen abnehmen




oberste verklemmte Lamelle korrigieren



sollte dann so aussehen!



Hinweis:
Sämtliche Arbeiten sollten nur von einer Fachkraft ausgeführt werden!



Momentfeder bei einem Velux Rollladen Baujahr vor 2000

Die Feder bricht bei diesen Rollläden nicht, war eine andere Konstruktion!
Sollte diese dennoch defekt sein, so ist keine Ersatzfeder mehr lieferbar.
Ersatzfedern sind ausschließlich für Velux Rollläden ab Baujahr 2000 lieferbar.

Velux Rollladen Baujahr vor 2000 klemmt beim runterfahren!



Das Kunststoff Profil in den Führungsschienen kann mit durch Hitzeeinwirkung (Starke Sonneneinstrahlung im Sommer) sich verwerfen, es wird wellig und blockiert somit den Rollladenpanzer beim herunterfahren!

Abhilfe:

mit einem Cut-Messer die welligen Stellen vorsichtig abschneiden!

Am Anfang und Ende vom Schnitt immer leicht schräg schneiden damit keine Kante entsteht wo der Rollladen wiederum hängen bleiben könnte



Nach erfolgreichem Entfernen vom welligen Kunststoffprofil, die Schienen, komplett Innen mit Silikonspray einsprühen!

Hinweis:

kein Öl oder Fett verwenden, läuft am Anfang schön, zersetzt aber mit der Zeit den Kunststoff

Wenn diese Tipps nicht helfen sollten, dann wird es Zeit sich vom Rollladen zu verabschieden!

Ihr Meurer Bauelemente Team

